

11/10/2015

כ"ח חשוון תשע"ו

סקר חקירתי בעקבות חריגה בחיבור מקורות: (בסמוך לבית פנחס) בתאריך 2.11.2015

ניתוח ממצאים:

1. תוצאות בדיקה:

מיקום דיגום	מס' קוליפורמים ב-100 מ"ל	סוג בדיקה	תאריך דיגום
חיבור מקורות	2.0	מיקרוביאלי	2.11.2015

2. פעולות חקירתיות שנעשו:

- רשת המים המוזנת מחיבור זה נבדקה גם היא באותו מועד הדיגום והבדיקות יצאו תקינות.
- נבדק ערך הכלור בנקודה עצמה וכן ברשת המים הסמוכה. ערך הכלור היה גבוה 0.4 מג"ל ואינו מעיד על בעיה.
- בוצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום בתאריך 3.11.2015. תוצאות הדיגום החוזר היו תקינות.
- בעת הדיגום הוקפד נושא חיטוי ברז הדיגום.
- הוזרמו מים בכמות מוגברת במקור הזיהום.
- הוחלפו בקבוקי דיגום.
- התקיימה שיחה עם מעבדה והתברר כי באותו המועד מספר הבדיקות החורגות מאתרים שונים היה גבוהה מהרגיל.

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי:

במהלך השנים 2013-2014 לא היו כל חריגות בנקודה זו.

4. מסקנות והמלצות:

- תוצאות הדיגום החריגות אינן נובעות מבעיה באיכות המים.
- ככל הנראה הבעיה נובעת מכלי הדיגום או הבדיקה במעבדה.
- **המים תקינים וראויים לשתיה.**

רשמה,
אוסנת ולדר

אחראית איכות מים ושפכים